



Kungsbacka 2015-12-28

**Varför skickas detta meddelande ut?
VIKTIGT MEDDELANDE OM ÅTERKALLELSE**

Bästa ägare till Honda GL1800/GL1800B (F6B),

Varför skickas detta meddelande ut?

Honda Motor Co., Ltd. har upptäckt ett problem som påverkar säkerheten på vissa GL1800 av årsmodell 2001–2015.

Symtom

Under vissa omständigheter finns en risk att bakbromsen kan ligga på beroende på att bromsvätskan blockeras i den sekundära huvudcylindern. Kontinuerlig körning med problemet kan leda till att bakbromsen överhettas och i värsta fall kan en brand uppstå.

Åtgärder som vidtas av Honda

Honda kommer att åtgärda problemet kostnadsfritt för ägarna genom att byta ut den sekundära huvudcylindern mot en omkonstruerad komponent. Dessutom kommer bromsslangarna spolas på **ALLA** berörda GL1800 för att motorcyklarna ska fungera på ett säkert sätt.

Vad ska du göra?

Boka tid hos en auktoriserad återförsäljare för Honda motorcyklar. Hondas mål är att utföra reparationen så snart som möjligt och vi gör allt för att underlätta för våra kunder. Reparationen tar ungefär två och en halv timme. Arbetet görs utan kostnad för ägaren.

Om något är fel i detta meddelande

Enligt våra uppgifter äger du en GL1800/GL1800B (F6B) som omfattas av denna återkallelse.

Om du inte längre äger motorcykeln eller om namn eller adress inte stämmer ber vi rapportera det till info@hondamc.com

Har du har frågor om detta meddelande eller behöver hjälp med att hitta en Honda-återförsäljare, gå in på www.hondamc.com och välj fliken "ÅTERFÖRSÄLJARE"

Vi beklagar eventuella besvär som denna återkallelse kan innebära för dig och tackar på förhand för ditt samarbete.

Vänligen
Honda Mc Svenska AB
Serviceavdelningen